

PC-Name: LIFEBOOK S751
PC-Seriennr.: DSBW085115
Firmenname: toolhouse
Tester-Name: Max Mustermann



Löschergebnis

Modell: **TOSHIBA MK1661GSYN** Seriennr.: **924UT0L8T**
Kapazität: **149,0 GB** Sektoren: **312.581.808** Realloziert: **0**
SMART-Status: **okay** SMART-Bewertung: **mittel** Betriebszeit: **38.012 Stunden**
HPA: **nicht vorhanden** DCO: **nicht vorhanden**

Löschmethode: **BSI Standard (3 Durchläufe)**
Mit Überprüfung: **ja, 1% Stichprobe**
Dauer: **1:20:29**
Ergebnis: **erfolgreich**

Systemübersicht

CPU: **Intel(R) Core(TM) i5-2520M CPU @ 2.50GHz**
Kerne/Threads: **1 CPU(s), 2 Kern(e) pro CPU, 2 Thread(s) pro Kern, 4 insg.**
Cache: **L1: 32K+32K, L2: 256K, L3: 3072K**

System: **FUJITSU LIFEBOOK S751 Version: 10601186097 S/N: DSBW085115**
Board: **FUJITSU FJNB223 Version: C1 S/N: F1 P8CS**
Speicher: **3838 MB**
Module: **4096M - DDR3**

Ports: **1x COM, 1x LPT, USB 2.0 (6 Ports)**

Grafik: **Intel 2nd Gen. Core Integrated Graphics Controller - 256 MB**
Monitor: **LG Display LP140WH4-TLP1 - 1366 x 768 - 309 mm x 174 mm - 14,0 Zoll**

Sound: **Intel 6 Series High Definition Audio Controller**
Netzwerk: **enp0s25: Intel 82579V Gigabit Network Connection**
MAC: **2C-D4-44-B8-98-EE**
Netzwerk 2: **wlp10s0: Fujitsu AR9287 Wireless Network Adapter**
MAC 2: **24-EC-99-B4-CC-13**

Festplatte 1: **149,0 GB - TOSHIBA MK1661GSYN - SATA - HDD**
Festplatte 1 S/N: **924UT0L8T**
Optisches Laufwerk 1: **leer - HL-DT-ST DVDROM GT50N - SATA**
Optisches Laufwerk 1 S/N: **M5GC64M4655**

SATA: **Intel 6 Series/C200 Series 6 Port SATA AHCI Controller**

Unterschriften

Hiermit bestätige ich, den Prozess gemäß den Anweisungen durchgeführt zu haben.

Bediener

Dokumenten-Fingerabdruck

BAMgUlo+CAxAUg1/aWpSLQYED0dYSBwtJEBeyD8waWtbQjIAUhk6ORIGeg8TbhVr
NgxzHXtfRQQcDAV/P18KQFIKdA0RGHQ5QGt6AhZ6AUKTBQRKQkNJdnJgC1gsKyFK
7ZU4Q0VdWygERiPH
Überprüfbar auf <https://www.toolhouse.de/fingerprint/>

